



## Legionellen in Verdunstungskühlanlagen, Kühltürmen und Nassabscheidern

### Befundtabelle

Betreiber der Anlage, Adresse der Anlage	Art und Bezeichnung der Anlage	KBE <sub>Leg</sub> /100ml	Art / Sero- gruppe (Sg)	Datum Probenahme/ Befund	Getroffene Maßnahmen	Bemerkungen	Ansprechpartner, Tel.
Papierfabrik Niederauer Mühle GmbH Windener Weg 1 52372 Kreuzau	Verdunstungskühlanlage Abwasservorbehandlung	300.000		27.11.18/ 12.12.18	Zusätzliche Bioziddosierung, Folgeuntersuchung		Herr Terstappen 0221/147-4130
Alberdingk Boley GmbH Zeißstraße 21 50171 Kerpen	Werk Polytan Verdunstungskühlanlage	150.000	<i>Legionella pneumophila</i> SG 1, 2-14	31.10.18/ 29.11.18	Außerbetriebnahme, Reinigung, Folgeuntersuchung	Folgemessung am 22.11.18* 7.000 KBE <sub>Leg</sub> /100ml	Frau Hanzen 0221/147-3950
Berzelius Stolberg GmbH, Binsfeldhammer, 52224 Stolberg	Rückkühlanlage QSL TA 62	23.000	<i>Legionella pneumophila</i> SG 1, 2-14	22.10.18/ 02.11.18	Zusätzliche Bioziddosierung, Folgeuntersuchung		Herr Terstappen 0221/147-4130
Schwermetall Halbzeugwerk GmbH & Co. KG, Breiniger Berg 165, 52223 Stolberg	Verdunstungskühlanlage Gießerei	30.000	<i>Legionella pneumophila</i> Sg 1	13.09.18/ 24.09.18	Änderung der Bioziddosierung, Behebung Pumpendefekt	Kontrollmessung am 4.10.18: 250 KBE <sub>Leg</sub> /100ml	Herr Terstappen 0221/147-4130

KBE<sub>Leg</sub>: koloniebildende (kultivierbare) Einheiten von Legionellen

Stand: 17.12.2018

\*: Datum der Probenahme