

**Überwachungsbericht**

Beh.-/ASt.-/Anlagennummer	300 / 9047579 / 0302
Aktenzeichen Bericht	2014-300-9047579-0302/1 vom 18.03.2014
Firma	Linde Gas Produktionsgesellschaft mbH & Co. KG Steam-Reformer Dormagen
Standort	CHEMPARK, Geb. L 52 , 41538 Dormagen
Anlage	Herstellung von Wasserstoff, Kohlenmonoxid und Dampf (Hyco-Anlage)
Datum und Dauer der Umweltinspektion	08.08.2013 5 Stunden
Weitere beteiligte Behörden	

**A) Inspektionsumfang**

Medienübergreifende Überwachung mit Schwerpunkt  
Immissionsschutz, allgemein  
VAwS

**B) Grundlage der Überwachung**

§52BImSchG

**C) Inspektionsergebnis**

(Mängelf Definitionen siehe Anlage)

<b>Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens</b>	
keine Mängel	x
geringfügige Mängel	-
erhebliche Mängel	-
schwerwiegende Mängel	-

**D) Veranlasste Maßnahmen**

Maßnahmen der Behörde	-
-----------------------	---

## **Anlage**

### **Mängeldefinitionen**

#### **Geringfügige Mängel**

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.

#### **Erhebliche Mängel**

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung der Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.

#### **Schwerwiegende Mängel**

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die zu akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. Ggf. ist eine Stilllegung/Teilstillegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und zu dokumentieren. Die Folgeinspektion wird spätestens nach 6 Monaten durchgeführt.